



# COMUNE DI TORGIANO Perugia



## S.U.A.P.E.

**Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'attività Edilizia**  
ai sensi dell'art. 113 della L.R. 1/2015

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICI ESISTENTI  
E AMPLIAMENTO  
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMPLESSIVA  
CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE TURISTICO RICETTIVA  
DA ALBERGO 4 STELLE S. A 5

# BORGO BRUFA SPA RESORT

PROPRIETA':

Soc. Borgo Brufa S.r.l.

UBICAZIONE:

Torgiano Loc. Brufa Via del Colle, 38

SCALA:

RIF. CATASTALE:

Foglio 15 - Particelle n° 548-17-553-521-520-532-551-549-518  
Foglio 16 - Particelle n° 3-91-89-554-553-556-559-560-538  
Foglio 16 - Particelle n° 88-558-557-536-93-90-555-96-94

N° TAVOLA:

R\_PP2

OGGETTO / DESCRIZIONE

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

TECNICO

TECNICO

### Progettisti



Architetto Fausto Ciotti  
ciottifausto@gmail.com



Architetto Silvia Giannini  
info@silviagianniniarchitettura.it



P.I. Elvisio Regni  
regni@italprogetti.org



Geologo Sforna Simone  
simonesforna@tiscali.it



Ingegnere Mario Lucarelli  
mario.lucarelli@fluproject.it



Ingegnere Mauro Fiorini  
mauro-fiorini@virgilio.it

### SIGLE ELABORATI

- U. 00** Variante PRG Comune di Torgiano Parte Operativa  
**PP. 00** Progetto Paesaggistico - Ambientale  
**PA. 00** Progetto Architettonico  
**PI. 00** Progetto Prevenzione Incendi  
**TE. 00** Progetto Tecnologico Sistemi elettrici - fotovoltaico  
**TR. 00** Progetto Tecnologico Sistemi di riscaldamento-raffrescamento-ricambi d'aria  
**PI. 00** 1- relazione geologica per il Piano Attuativo:  
RELAZIONE GEOLOGICA - Con valutazioni sulla funzionalità idraulica e  
sull'equilibrio idrogeologico - CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEL  
SITO - DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE  
MICROZONAZIONE SISMICA  
2- relazione geologico-tecnica esecutiva ( per deposito in Provincia)  
RELAZIONE GEOLOGICA E SULLA MODELLAZIONE SISMICA -  
CARATTERIZZAZIONE GEOLOGICA DEL SITO -DEFINIZIONE DELLA  
PERICOLOSITA' SISMICA DI BASE.  
**ST. 00** Progetto Strutturale